

Gmina Bądkowo
Ul. Włocławska 82
87 - 70-4 Bądkowo
Fax. 05-4 272 40 54
e-mail: ugbadkowo@pr.onet.pl

Dot.: Przebudowy drogi gminnej nr 160711 C Jaranowo - Jaranowo od km 0+408 do 1+036 oraz 1+054 do 1+776

W związku z przystąpieniem naszej firmy do udziału w przetargu na zadanie Przebudowy drogi gminnej nr 160711 C Jaranowo - Jaranowo od km 0+408 do 1+036 oraz 1+054 do 1+776, prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Prosimy o uzupełnienie danych dotyczących:

- nawierzchni bitumicznej tj. parametrów jakie ma spełniać mieszanka mineralno bitumiczna dla warstwy podbudowy oraz dla warstwy ścieralnej.
- warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego (czy może być kamień wapienny, jaka frakcja 0/31,5 czy 0/63)


Prosimy o poprawienie kosztorysu ofertowego. W pozycji 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi terenie równiny wystąpił błąd jest podana ilość 1.350 km a powinno być 1,350 km.



Bądkowo, dn. 29.07.2014r.

Gmina Bądkowo
ul. Włocławska 82
87-704 Bądkowo

BiFZ.271.9.2014



Dot. postępowania przetargowego pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 160711 C Jaranowo – Jaranowo od km 0+408,00 do km 1+036,00 oraz od km 1+054,00 do km 1+776,00.

Gmina Bądkowo zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) przesyła odpowiedzi na zapytania:

ad. 1.

Mieszanka mineralno-bitumiczna dla warstwy podbudowy oraz dla warstwy ścieralnej – średnioziarnista.

ad.2.

Warstwa wyrównawcza może być wykonana z kamienia wapiennego o frakcji 0-63mm.

ad.3.

W pozycji 1 kosztorysu ofertowego roboty pomiarowe jest 1.350km, winno być 1,350km.

Z up. WÓJTA

Adam Paliwoda
Kierownik Referatu Obsługi Rolnictwa